

Code – Medium 8	25 min	Car position	Sur ses roues
Véhicule A avec deux victimes à l'intérieur Il est prévu d'évacuer la victime critique par la porte latérale arrière, avec son retrait. La victime non critique elle est destinée à être démontée par l'arrière avec la suppression d'un demi-toit			

Description:

A car: Black B car: White C car:

Une voiture sur un obstacle.
Poste électrique bloquant la porte du côté gauche.
Jersey bloque la voiture B.

Déformation:

Pilier B à droite.

Toiture côté gauche, piliers B et C.

Portes et sièges.

Informations sur les victimes :

Passager avant – Critique –

Pilote – Non critique –

Obstacles:

Plot

Electric Post.

Obstacle.

Image –



Code – Medium 6	25 min	Car position – Sur le coté
Véhicule A renversé avec deux victimes à l'intérieur Il est prévu de démonter un demi-toit et d'intervenir sur les sièges intérieurs		

Description:

A car: Red B car: White C car:

Une voiture appuyée contre le maillot.
Arbre au milieu du toit.
Voiture B touchant le toit.
Jersey à l'arrière de la voiture B.

Déformation:

Toit à l'arrière du siège conducteur.

Poste B et C.

Les sièges ne bougent pas et les portes ne s'ouvrent pas.


Informations sur les victimes :

Pilote – Non critique -

Siège arrière – Non critique -

Obstacles:

1 arbre et 2 plots

Image –




Car Code

12 min

Code – Light 3

Position de la voiture - Renversée

Victime critique vehicule A, conducteur, évacuant la victime vers l'arrière, ouvrant le coffre arrière et travaillant sur les sièges

Description:

A car: White

B car: Yellow

C car:

objectifs du scénario

Une voiture avec un maillot bloquant le côté gauche et un poteau électrique bloquant les portes droites.

Voiture B avec une roue sur le côté gauche de la voiture A au-dessus du plot béton

Déformation:

Piliers C-B.

Tout le côté droit et tout le côté droit du toit.

Informations sur les victimes :

Pilote – Critique



Assis à l'extérieur près de la voiture B – Non critique

Obstacles:

1 Plot.

1 Eletric post.

Image –



Code – Light 12	12 min	Car position - Renversé
------------------------	---------------	--------------------------------

General scenario objectives:

Evacuer la victime à l'intérieur de la VL noir non critique vers

l'arrière, démontant le coffre arrière et travaillant à l'intérieur (sièges)

Description:

A car: Black

B car: Red

C car:

Une voiture s'est renversée avec son moteur sur l'avant de la voiture B.

Voiture B avec arrière sur un maillot.

Arbre à l'arrière de la voiture A.

Déformation:

Montants latéraux gauche (A, B et C) et toit à gauche.

Tout le côté gauche.

Le siège conducteur ne bouge pas.

Informations sur les victimes :

Passager avant – Non critique

Une personne assise contre le véhicule noir non blessée

Obstacles:

2 plots and 1 Arbre.

Image –





Car Code

Code – Medium 1 Max 18 min Car position - Renversé

Véhicule A avec deux blessés graves à l'intérieur. Un devant et un à l'arrière. La victime à l'arrière doit s'extraire par le côté en ouvrant une porte. La victime avant est d'extraire par l'arrière, d'ouvrir le coffre et de travailler à l'intérieur.

Description:

A car: Yellow B car: Black C car:

Une voiture s'est renversée sur le tronc d'arbre et le moteur de la voiture B.
Maillot côté gauche
Panneau rendant les choses plus difficiles.

Déformation:

Piliers B et C droits.

Toit côté droit.

Les portes ne s'ouvrent pas et les sièges ne bougent pas.

Informations sur les victimes :

Banquette arrière gauche – Critique -

Pilote – Critique –



Obstacles:

Tronc d'arbre.

Sign.

plot.

Image –



Code – Hard 6	15 / 18 min	Position de la voiture – Sur roues
Véhicule A avec deux victimes à l'intérieur. Il est prévu que les deux victimes soient emmenées à l'arrière. Le membre emprisonné doit être libéré. Il faudrait enlever la moitié du toit et travailler à l'intérieur.		

Description:
A car: Yellow B car: White
Une voiture avec la roue arrière sur le plot beton
Arbre bloquant la porte du conducteur.
Voiture B sur le côté au-dessus du maillot et côté moteur au sol.

Déformation:
Piliers A et C sur le côté droit.
Montant B côté gauche.
Déformation du toit jusqu'au siège.

Casualties information:
Conducteur – Type II Physique, bras/jambe
Banquette arrière – Stable

Obstacles:
2 PLOTS
1 ARBRE

Image –


Code – Medium 3 16 / 18 min
Car position – Sur le coté

Véhicule A avec deux blessés critiques à l'intérieur, côté renversé. Une victime est le copilote et l'autre est sur la banquette arrière. Les deux victimes doivent être retirées par l'arrière, en retirant le coffre arrière et en travaillant à l'intérieur..

Description:

A car: Yellow B car: White C car:

Une voiture sur le côté avec l'avant sur le plot béton

Voiture B avec le côté sur le plot béton

Déformation:

Un pilier à droite.

Arrière du toit et piliers B et C à droite.

Les sièges ne bougent pas et les portes ne s'ouvrent pas.

Informations sur les victimes :

Siège arrière droit – Critique

Passager avant – Critique

Obstacles:

2 PLOTS.

Image –
